

**Модульная система «Этна»
Ящик Я 57x50/75/100**

468/718/968x160x524 (ШxВxГ)



**Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки
можно добиться только путем привлечения
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.**

**Все замечания и пожелания присылайте
по адресу mebelesonoma@mail.ru, они будут рассмотрены
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.**



РУССКИЙ

Важная информация
Внимательно прочитайте.
Необходимо тщательно следовать всем
рекомендациям.

**Сохраните эту
информацию
для справок в
дальнейшем.**

ВНИМАНИЕ!

**Опрокидывание мебели может
стать причиной получения
серьезных травм или даже
привести к смерти. Чтобы
предотвратить опрокидывание,
необходимо обеспечить
стационарное крепление
мебели к стене с помощью
крепежных аксессуаров.**

Материалы стен различаются, поэтому
крепежные средства не прилагаются.
Используйте крепежные средства,
подходящие для материала стен в
вашем доме. Для выбора подходящих
крепежных средств обратитесь в
специализированный магазин.



ENGLISH

Important information
Read carefully
Follow each step of the instruction care
fully

**Keep this information
for further reference**

WARNING!

**Serious or fatal crushing injuries
can occur from furniture tip-over.
To prevent this furniture from
tipping over it must be permanently
ixed to the wall with the wall
attachment devices.**



Fastening devices for the wall are not inc
luded since different wall materials require
different types of fastening devices. Use
fastening devices suitable for the walls in
your home. For advice on suitable faste
ning devices, contact your local speciali
zed dealer.

Я 57x100

	L=mm				
1	500	120	16	2	1
2	878	120	16	1	1
3	912	160	16	1	1
4	508	80	16	2	1
5	500	80	16	1	1
6	906	505	3	1	1






Я 57x75

	L=mm				
1	500	120	16	2	1
2	628	120	16	1	1
3	662	160	16	1	1
4	508	80	16	2	1
5	500	80	16	1	1
6	656	505	3	1	1



 x18	 x5	 x5	 x5	5,3x10mm  x8
4x16mm  x13	4x30mm  x4	45:400mm  x1		

Я 57x50





	L=mm				
1	500	120	16	2	1
2	378	120	16	1	1
3	412	160	16	1	1
4	508	80	16	2	1
5	406	505	3	1	1



A		B		C		D	
Ш 57x50/75/100	1	Ш 57x50/75/100	1	Ш 57x50/75/100	1	Ш 57x50/75/100	1
Я 57x50/75/100	4	Я 57x50/75/100	3	Я 57x50/75/100	2	Я 57x50/75/100	1
1ПЛ 57x50/75/100	1	1ПЛ 57x50/75/100	1	1ПЛ 57x50/75/100	1	1ПЛ 57x50/75/100	1



3



4

A

B

C

D

